

## Instrukcja postępowania na wypadek zagrożenia dla Gmachu Chemii:

1. W przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi w Gmachu Chemii, należy powiadomić pracownika portierni pod numerem telefonu (22)-234-72-70, a w przypadku pożaru lub wybuchu Straż Pożarną 998 lub 112 oraz pracownika portierni.
2. Pracownik portierni włącza system ostrzegania o zagrożeniu, który uruchamia sygnalizatory alarmowe zainstalowane na terenie całego budynku.
3. Pracownik portierni powiadamia o zagrożeniu Kierownika Administracyjnego Wydziału.
4. Po usłyszeniu sygnału alarmowego należy bezwzględnie przerwać prowadzone prace i przygotować się do opuszczenia budynku.
5. Należy stosować się do poleceń wydawanych przez koordynatorów ewakuacji.
6. Należy zachować spokój, sprawnym krokiem opuścić pomieszczenie. Pracownicy dydaktyczni mający zajęcia ze studentami opuszczają salę wykładową jako ostatni.
7. Pracownicy prowadzący zajęcia mają obowiązek znać ilość osób obecnych na zajęciach w momencie ogłoszenia alarmu.
8. Należy pozostawić drzwi w pozycji zamkniętej nie na klucz.
9. Należy udać się korytarzem do najbliższej klatki schodowej w kierunku wskazanym przez znaki ewakuacyjne umieszczone na ścianach.
10. Zabrania się korzystania z wind osobowych, oraz poruszania się w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji.
11. Należy zapewnić możliwość przechodzenia wszelkim służbom ratowniczym działającym w budynku.
12. Gmach należy opuszczać tylko oznakowanymi wyjściami ewakuacyjnymi.
13. Należy kierować się do miejsca zbiórki znajdującego się przed Gmachem na terenie wewnętrznym Politechniki Warszawskiej. W miejscu tym pozostajemy w zwartej grupie, czekając na decyzje dowódcy ewakuacji.
14. Powrót do Gmachu może nastąpić po likwidacji zagrożenia na polecenie przekazane przez dowodzącego akcją ewakuacyjną.
15. Słuchając poleceń koordynatorów należy w spokojny i uporządkowany sposób powrócić do budynku.

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Chemicznego  
ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Nauki

  
mgr inż. Agnieszka Wiśniewska

.....  
Pełnomocnik ds. BHP i Nauki  
mgr inż. Agnieszka Wiśniewska


INSPEKTOR OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  
  
Marek Jerzy Hoffman  
NR UPR. SIOPA/2017/1/5

.....  
Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej  
Marek Hoffman

DZIEKAN  
WYDZIAŁU CHEMICZNEGO

  
prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek

.....  
Dziekan Wydziału Chemicznego  
prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek



**LEGENDA:**

- Kierunek do punktu zbiórki
- Miejsce zbiórki
- Miejsca ewakuacyjne
- Miejsca ewakuacyjne

*Plan ewakuacyjny*  
*nie należy go czytać*

---

TYTUŁ  
**ĆWICZENIA  
EWAKUACYJNE**

---

ADRES  
POLITECHNIKA  
WARSZAWSKA  
GMACH CHEMII  
UL. NOAKOWSKIEGO 3

---

POZIOM  
PLAN SYTUACYJNY

DATA  
PAŹDZIERNIK 2019